Penguin-Kun Wars by **UPL**

Solder		Parts	
GND	A	1	GND
Sync	B	2	Green
Blue	C	3	Red
V Gnd	D	4	V GND
	E	5	
	F	6	
	H	7	
Left 2	J	8	Left 1
Right 2	K	9	Right 1
Shoot 2	L	10	Shoot 1
	M	11	
	N	12	
Start 2	P	13	Start 1
Coin	R	14	
Spk-	S	15	Spk -
Spk+	T	16	Spk +
+12	U	17	+12
+5	V	18	+5
+5	W	19	+5
GND	X	20	GND
GND	Y	21	GND
GND	Z	22	GND